



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“*Amazônia: Patrimônio dos brasileiros*”
≡ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – ENGENHARIA/DPE ≡

PBX - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 01: Pintura e placa da Defensoria apresentando aparência de desgaste; Luminárias externas acesas durante o dia devido à falta de relé fotoelétrico; Ausência de caixa de passagem para a verificação do aterramento.



Figura 02: Piso dos banheiros apresentando patologia por infiltração, o que vem acarretando mudanças visuais.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”
≡ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – ENGENHARIA/DPE ≡



Figura 03:O ambiente interno não apresenta nenhuma instalação de acessibilidade e nem instalação de combate a incêndio.



Figura 04:Emendas no alimentador principal, possivelmente ocasionando fuga de corrente para o aterramento



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“*Amazônia: Patrimônio dos brasileiros*”
≡ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – ENGENHARIA/DPE ≡



Figura 05: Quadro de distribuição sem proteção contra surtos, sem circuito trifásico para a alimentação da central de 60000BTUs, sem DRs para os chuveiros.



Figura 06: Lâmpadas queimadas; Lâmpadas substituídas por outras de menor luminosidade; Posição errada das tomadas de corrente para os aparelhos de ar condicionado.